



レジンで作る

鉱物風イヤリング


〈材料・道具〉



- UV-LED レジン太陽の雫
- タフレクトモールド〈鉱物 D〉
- 宝石の雫〈狭霧〉
- 調色スティック
- 調色パレット〈mini〉
- UV-LED ライト
- クランクヒートン
- イヤリングパーツ
- 丸カン
- ピンセット
- 平ヤットコ

商品情報は 2025 年 1 月時点のものです

1



調色パレットに UV-LED レジン太陽の雫と好きな色（ここでは〈夕暮れ〉）の着色剤を入れます。

2



調色スティックでムラがなくなるまでよく混ぜます。

3




気泡を減らしたい場合はパレットのケースに入れ、蓋をして 30 分ほど置いておきます。

4




モールドの (a) の下側に②の着色レジン半分くらい入れます。モールドの角の部分をスティックで優しくツツツと当てることで、レジンが先端まで行き渡ります。

5




反対側に無着色のレジンを少しずつ流し、モールドの上まで入れます。

6




クランクヒートンを入れます。ピンセットでカンの部分を持ち、足の部分をレジンにゆっくりと入れてからカンの部分をモールドのへりに乗せます。

7



UV-LED ライトを照射して硬化させます。

8



モールドを裏返し、裏側からもライトを照射して、しっかりと硬化させます。

9




少し冷めたら、指の腹でモールドの裏側からゆっくりと押し出すようにしてパーツを抜きます。クランクヒートンを引っ張らないように注意しましょう。

10



ヤットコで丸カンを開き、クランクヒートンに通します。

11



そのままイヤリングパーツに通し、丸カンを閉じて繋がります。

12



完成。